

Fotografia 01 – Autorimessa esterna con superfetazioni da demolire



Fotografia 02 – Vista esterna del complesso immobiliare



Fotografia 03 – Appartamento 10/302 – Lavanderia




Fotografia 04 – Appartamento 10/302 – Cucina



Fotografia 06 – Appartamento 10/302 – Ingresso/soggiorno (utilizzato come camera da letto)



Fotografia 07 – Appartamento 10/302 – Bagno



Fotografia 07 – Appartamento 10/302 – Camera da letto




Fotografia 08 – Appartamento 10/302 – Camera da letto




Fotografia 09 – Appartamento 10/301 – Ingresso



Fotografia 10 – Appartamento 10/301 – Ripostiglio (usato come cucina)



Fotografia 11 – Appartamento 10/301 – Ripostiglio (usato come soggiorno)



Fotografia 12 – Appartamento 10/301 – Camera da letto



Fotografia 13 – Appartamento 10/301 – Camera da letto