STUDIO TECNICO Geom. Antonio GRAZIANO
Via Giovanni XXIII, 10
71036 – LUCERA (FG)
TEL. 0881 – 54.78.32
CELL. 329.40.90.859

Iscritto nel Collegio dei Geometri
di Lucera al N° 1207
P.E.C.: antonio.graziano@geopec.it

TRIBUNALE DI FOGGIA
III SEZIONE CIVILE
Ufficio Espropriazioni Immobiliari
°°°°°

Esecuzione Immobiliare n. 50/2025 R.G.Es.
Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa VALENTE Maria Michela Amalia

Parti:

Creditore: - ISEO SPV SRL
Debitore: - C[redacted]

ALLEGATO 4

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

IL TECNICO:

Geom. Antonio GRAZIANO

FOTO 1 – PROSPETTO SU VIA CHECCHIA RISPOLI.



FOTO 2 – PORTONE D’INGRESSO CONDOMINIALE.



FOTO 3 – VISTA INTERNA ANDRONE SCALA CONDOMINIALE.



FOTO 4 – PORTA DI CAPOSCALA AL PIANO 2°.




FOTO ABITAZIONE - PIANO SECONDO

FOTO 5 – INGRESSO.



FOTO 6 – VISTA ZONA INGRESSO.



FOTO 7 – SOGGIORNO-PRANZO.



FOTO 8 – CUCININO.



FOTO 9 – CAMERA LETTO.



FOTO 10 – BALCONE SU VIA CHECCHIA RISPOLI.



FOTO 11 – IDEM C.S. - PARTICOLARE RINGHIERA IN FERRO BATTUTO.



FOTO 12 – CAMERETTA.



FOTO 13 – ESTERNO BALCONE CAMERETTA – PARTICOLARE MACCHINA ESTERNA SPLIT.



FOTO 14 – BAGNO.



FOTO 15 – PARTICOLARE CONTROSOFFITTO ZONA INGRESSO.



FOTO 16 – PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE VANO SOGGIORNO-PRANZO.



FOTO 17 – SERRAMENTI ESTERNI - PARTICOLARE CASSETTONE INTERNO.



FOTO 18 – SCALA INTERNA TRA I PIANI SECONDO E TERZO.



FOTO 19 – PARTICOLARE PANNELLO PORTA DEL PIANO SECONDO.



FOTO 20 – POSIZIONE CALDAIA IMPIANTO TERMICO.



FOTO 21 – PARTICOLARE DISPOSITIVO DI PROTEZIONE IMPIANTO ELETTRICO.



FOTO ABITAZIONE AL PIANO TERZO

FOTO 22 – ZONA DISIMPEGNO – PORTA DI USCITA TERRAZZO.



FOTO 23 – VANO UNICO.



FOTO 24 – IDEM C.S.



FOTO 25 – ALTRA VEDUTA DEL VANO UNICO.



FOTO 26 – DISIMPEGNO.



FOTO 27 – BAGNO.



FOTO 28 – TERRAZZO ESTERNO.



FOTO 29 – IDEM C.S.



FOTO 30 – PARTICOLARE COLLETTORE IMPIANTO TERMOSIFONI.



BOX AUTO AL PIANO S.1

FOTO 31 – INGRESSO RAMPA BOX SU VIA DOMIZIANO – CIVICO N.4.



FOTO 32 – IDEM C.S. – VISTA DALL'INTERNO.



FOTO 33 – PORTA D’INGRESSO DEL BOX AUTO.



FOTO 34 – BOX AUTO – VISTA INTERNA.



FOTO 35 – BOX AUTO – VISTA CORSIA LATERALE.

